



Honda Accord Coupe Modeljaar van 1999 tot 2000 Alle modellen

Controlelampje van startblokkering knippert.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte ontvangstspoel bij het contactslot. Een andere klacht kan zijn dat de starter tijdens het starten wel draait, maar de motor niet aanslaat. In dit geval dient u de kabelverbinding tussen:

- startblokkeringsregeleenheid klem 3 en motorregeleenheid klem A13
- en
- startblokkeringsregeleenheid klem 2 en motorregeleenheid klem A 25

te controleren op kortsluiting, aardsluiting en onderbrekingen. Als dit geen storingen oplevert, dient u de ontvangstspoel te controleren en eventueel te vervangen.