



## **Hyundai Atos 1.0 L Motorcode G4HC Alle voertuigen tot bouwjaar 12-99**

### **Motor loopt onregelmatig**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte kabelboom. Andere voorkomende klachten kunnen zijn:

- Geen motorvermogen
- Trage reactie op gasgeven
- Motor slaat tijdens het rijden af

In deze situaties dient u de kabelboom en de stekkercontacten en stekkerverbindingen van de inlaatspruitstukdruksensor, stroomverdeler en gasklepschakelaar te controleren op schade en eventueel te repareren. U dient er ook op te letten dat de kabels zodanig liggen dat er geen trekbelasting op de stekkers kan staan door bijv. motortrillingen.

- 1 Regelaar stationair toerental
- 2 Inlaatspruitstukdruksensor
- 3 Gasklepschakelaar
- 4 Teststekker ontstekings-tijdstip
- 5 Brandstofverdampings-regeneratieventiel
- 6 Stroomverdeler
- 7 Nokkenassensor
- 8 Brandstofdruk-regelaar

