



# FLITS-INFO

---

## **Lexus**

## **GS 300**

## **Bouwjaren: 09/2004 – 02/2006**

### **Uitval van de brandstofpomp**

Als bij het bovengenoemde voertuig (productieperiode: 28-9-2004 – 28-2-2006) de motor afslaat en daarna niet meer kan worden gestart, kan dat komen door een uitval van de brandstofpomp.

Door het openen van de tankdop veranderen de drukverhoudingen in de tank. Hierdoor wordt de interne elektrische aansluiting van de brandstofpomp in beweging gebracht. Het kabelmateriaal is onvoldoende flexibel om deze bewegingen op de lange duur te compenseren, waardoor uiteindelijk een kabelbreuk optreedt en de brandstofpomp uitvalt.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betrokken voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

In de vakgarage wordt de elektrische aansluiting door een vernieuwde en verbeterde versie vervangen.

