



FLITS-INFO

Lexus

IS F

Bouwjaar: 07/2007 – 07/2011

Uitval van de ruitenwisser.

Als bij het bovengenoemde voertuig de ruitenwisser uitvalt, kan dat worden veroorzaakt door een defect bij de ruitenwisserarm.

In dat geval is een ontoereikend aanhaalmoment bij de wisserarmmoeren verantwoordelijk voor de uitval van de ruitenwisser.

De autofabrikant heeft dit probleem reeds onderkend en de eigenaren van de betrokken voertuigen op de hoogte gesteld. Het is echter aannemelijk dat dit probleem om diverse redenen niet bij alle voertuigen is gecontroleerd of verholpen.

In de vakgarage worden de wisserarmmoeren vervangen door nieuwe exemplaren die met het juiste aanhaalmoment worden bevestigd.