



Mercedes-Benz A-Klasse (W168.031, 168.033, 168.131, 168.133) Vaneo (W414.700)

Vervangen van de starter

Bij deze automodellen kunnen zich bij de bestelling van het vervangingsonderdelen problemen voordoen. Deze auto's bevatten twee verschillende startertypen die onderling niet uitwisselbaar zijn. De verschillen zitten in de aansturing van de starter. Bij het ene type gebeurt dit door de motorregeleenheid, bij het andere type door een startrelais. Als de starter door de motorregeleenheid wordt aangestuurd, is de starter uitgerust met extra elektronica. Wat bouwvorm/pasvorm van de starterbehuizing betreft, zijn er geen verschillen. Om meerwerk door montage van een verkeerde starter te voorkomen, dient u bij het bestellen van het vervangingsonderdeel in elk geval te letten op de code voor de motorregeleenheid. Bij code 049 (motormanagement MSM 2) gaat het om een starter met de extra elektronica. De code voor het motormanagement is gedrukt op de datakaart van de auto (codes staan vermeld in numerieke volgorde). De datakaart bevindt zich achterin het onderhoudsboekje.