



Mini (R50, R53) **Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S**

Geluid door ABS/ASC/DSC

Bij deze auto's kan na het starten van de motor en het bereiken van een snelheid van ca. 15 km/uur gedurende slechts een zeer korte tijd een geluid worden waargenomen. Dit lijkt uit het gebied achter de dashboardbekleding vandaan te komen. Het geluid treedt pas weer op, nadat de motor opnieuw is gestart en de eerder genoemde snelheid is bereikt. Het geluid ontstaat wanneer de ABS/ASC/DSC-eenheid haar zelftest uitvoert. De intensiteit van het geluid kan per voertuig verschillen. Er moet worden opgelet, dat de remleidingen (met name in het bereik van de wissermotor) niet in contact komen met de carrosserie, omdat het geluid hierdoor kan worden versterkt.

Flits-info

