



Ford Mondeo, gebouwd tussen 05.95 en 04.98

**Niet functionerende aanjagermotor
in de schakelstanden 1, 2, en 3 en/of
geur van smeltend kunststof uit de
rechter voorste voetenruimte.**

Oplossing:

Stekker met kabelboom van aanjagerschakelaar naar
weerstand-aanjagermotor en de weerstand vervangen.

1. Weerstand aanjagermotor demonteren
2. Stekker met kabelboom van aanjagerschakelaar naar
weerstand aanjagermotor verwijderen
3. Nieuwe, verbeterde stekker en kabelboom monteren
4. Nieuwe weerstand aanjagermotor monteren
5. Werking testen

Flits-info