



Opel Sintra vanaf bouwjaar 1997 met 2,2 liter motor

**Motor loopt slecht, geluiden,
trillingen, zingend stationair draaien
en onvoldoende vermogen.**

Wanneer bij dit type auto de motor slecht loopt, geluiden en trillingen veroorzaakt, zingend stationair draait en geen vermogen heeft, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een defecte of verkeerd gemonteerde dichting van het recirculatieventiel voor uitlaatgassen.

Om deze storing op te lossen moet de afdichting van het recirculatieventiel voor uitlaatgassen worden gecontroleerd en indien nodig moet de dichting worden vernieuwd.

Flits-info