



Peugeot 307 **Alle modellen met HDI-motor**

Waarschuwings- en controlelampjes op het instrumentenpaneel lichten zonder reden op, foutcodes in het storingsgeheugen, gloeilampen branden door en meters schommelen.

Wanneer deze problemen bij de bovengenoemde auto's worden geconstateerd, is de generatorspanning mogelijk te hoog. Om deze storing vast te stellen, dient u de generatorspanning te controleren met en zonder belasting, bij stationair toerental en bij een hoger toerental. Als de spanning hoger is dan de door de fabrikant opgegeven waarde, dient u de generator te vervangen.

Daarna dient u de gehele verlichtingsinstallatie te controleren en defecte gloeilampen te vervangen. Lees de storingsgeheugens van alle systemen (motor, ABS, enz.) uit en wis eventuele opgeslagen storingen die verband houden met de overspanning.