



Peugeot 307 **Alle modellen met 2.0 HDI motor**

Motor slaat slecht aan, toerental startmotor te laag.

Wanneer de motor van deze auto's slecht aanslaat en het toerental van de startmotor zeer laag is, ligt dit mogelijk aan een te zwakke startmotor. In dit geval is het nominale vermogen van de startmotor te laag.

Om dit probleem op te lossen, dient u een gemodificeerde, krachtiger startmotor in te bouwen. Geschikte vervangingsonderdelen vindt u in de Hella-catalogus "Vervangingsonderdelen startmotoren en dynamo".

Flits-info

