



## **Saab 9-3** **Tot chassisnummer: W2061707,** **X2005838**

### **Verstopte slang aan het actief- koolfilter.**

Bij deze auto's kunnen de volgende storingen optreden:

- Slechte motorprestaties
- Trillingen bij het optrekken
- Motor slaat tijdens het rijden af, maar kan na een aantal uur weer probleemloos worden gestart
- Brandstofmeter geeft een onjuiste waarde aan
- Vervormingen van het brandstofreservoir

Deze storingen kunnen worden veroorzaakt door een onjuist gelegde, geknikte slang aan het actief-koolfilter. Door de knik wordt de slang volledig afgesloten en worden de bovenstaande storingen veroorzaakt, die vaak niet met deze storingsoorzaak in verbinding worden gebracht. Om het probleem op te lossen moeten alle slangen aan het actief-koolfilter worden gecontroleerd en indien nodig correct worden gepositioneerd.

Wanneer het brandstofreservoir is vervormd, moeten tevens de brandstofpomp en de tankdetector worden gecontroleerd.