



Saab 9-5 **Met motor B205E (150 pk) of B235E** **(170 pk)**

Motor heeft veel tijd nodig om te starten.

Wanneer bij dit type voertuig de motor een lange starttijd nodig heeft, voordat de motor daadwerkelijk start, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door de bougies.

Wanneer er een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd of de auto om een andere reden bij het garagebedrijf is, moeten de bougies worden vervangen door het volgende type: BCPR6ES.

Dit type bougie zorgt ervoor dat de starttijd wordt verkort.

Flits-info