



MCC Smart Fortwo, Cabrio, City Bouwjaar 1998 - 2003

Tankdop kan niet worden geopend.

Wanneer het tanken bij deze auto's niet mogelijk is omdat de tankdop niet kan worden geopend, ligt dit mogelijk aan een vastzittende magneetschakelaar. Omdat er bij de productie onvoldoende is gesmeerd, komt de magneetschakelaar vast te zitten. Om het probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Bouw het rechter achterlicht uit.
- Verwijder de geluiddempende isolatie tot de magneetschakelaar voor het ontgrendelen van de tankdop zichtbaar is.
- Trek de ontgrendelingsstift naar achteren om de tankdop te openen.
- Smeer het ontgrendelingsmechanisme om het geheel weer soepel te laten functioneren.

Als een probleemloze werking van de magneetschakelaar niet kan worden gegarandeerd, dient u de magneetschakelaar te vervangen.