



VW

Fox (5Z1)

bouwjaar: 2005 tot 2007

motor: 1,4 TDI (BNM)

Uitvallen van de brandstoftransportpomp

Bij de bovengenoemde voertuigen kan het gebeuren dat de elektrische brandstofpomp (zie afbeelding) van de brandstofvoorziening uitvalt. Het voertuig kan dan niet meer worden gestart. De voertuigeigenaren worden door de autofabrikant geïnformeerd en verzocht om de pomp kosteloos te laten vervangen. De mogelijkheid bestaat dat niet alle voertuigeigenaren gehoor geven aan het verzoek resp. niet alle voertuigen worden geregistreerd. Houdt u rekening met deze informatie in verband met voertuigen die pech onderweg krijgen resp. bij reclamaties van klanten.

