



VW

Golf 3

Met centrale vergrendeling

Portieren worden plotseling automatisch vergrendeld

Bij het bovengenoemde type auto kan het voorkomen dat de portieren plotseling vanzelf worden vergrendeld of ontgrendeld. Dit kan ook met ingeschakeld contact of tijdens het rijden voorkomen. Het probleem kan worden veroorzaakt door niet goed functionerende contactschakelaars van de centrale vergrendeling in het bestuurders-/passagiersportier. Door vuil en vocht ontstane contactproblemen kunnen tot het sporadisch vergrendelen en ontgrendelen van de portieren leiden.

Aangezien de storing slechts sporadisch optreedt, kunnen de schakelaars niet probleemloos worden gecontroleerd.

Voorzichtigheidshalve dienen zowel de schakelaar van het bestuurdersportier als de schakelaar van het passagiersportier te worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Contact uitschakelen.
- Portierbekleding demonteren.
- Portierfolie/isolatiemateriaal gedeeltelijk losmaken.
- Stekker van de contactschakelaar lostrekken (afbeelding 1, pos. A).
- Schakelaar (afbeelding 1, pos. B) met een kleine schroevendraaier ontgrendelen en naar achteren wegtrekken.
- Schakelaar (afbeelding 2) vervangen.
- Stekker aansluiten.
- Controleren of alles goed functioneert.
- Portierfolie/isolatiemateriaal opnieuw vastplakken




(indien nodig vervangen).

- Portierbekleding monteren.
- Opnieuw controleren of alles goed functioneert.

Aanwijzing:

Soms zitten de schakelaars zo vast, dat het noodzakelijk is het deursluitingsmechanisme te demonteren/monteren.



Afbeelding 1



Afbeelding 2