



## **VW**

### **Passat 3B, Golf IV, New Beetle**

### **Met lederen uitrusting**

#### **Capaciteit van stoelverwarming is onvoldoende.**

Wanneer de stoelverwarming van deze auto's in de standen 1-4 onvoldoende verwarmt en in de stand 5 te warm wordt, ligt dit mogelijk aan de stoelverwarmingsschakelaar. Deze schakelaar is in 2001 aangepast aan de lederen uitrusting. De ingestelde temperatuur komt echter niet overeen met de wens van de inzittenden. Om een betere temperatuurregeling mogelijk te maken, kunnen stoelverwarmingsschakelaars voor stoelen met een stoffen bekleding worden ingebouwd.

**Flits-info**

