



VW T4

Alle modellen met 2.5 L TDI-motor

Bouwjaar tot 12-2003

Dynamocontrolelampje licht op

Dit probleem kan worden veroorzaakt door spanningspieken. Bij het in- en uitschakelen van de elektrische watercirculatiepomp kunnen te hoge spanningspieken ontstaan. Deze spanningspieken kunnen capacitieve overbelasting in de kabelbundel veroorzaken, die de L-klem van de dynamoregelaar onherstelbaar beschadigen. In dit geval dient u de dynamoregelaar en de watercirculatiepomp te vervangen.

Flits-info