



BMW E39

De controlelamp van de generator licht op door een kortsluiting in de olieniveausensor

Vooraleer de generator te vervangen moet de olieniveausensor en de zekering nr. 15 gecontroleerd worden.

Bij de hierboven vermelde voertuigen kan de controlelamp van de generator constant oplichten, ofschoon de generator in orde is. Oorzaak daarvoor kan een kortsluiting in de olieniveausensor zijn, omdat deze niet via dezelfde zekering als de genereerstroombaan van de generator beveiligd is.

Nieuwe olieniveausensoren (zie het voorbeeld op de foto) kunt u in het elektronische programma van *Hella* vinden.

