



## **Citroen C3**

### **Alle modellen met ABS**

#### **ABS-controlelampje licht op.**

Als het ABS-controlelampje van deze auto's oplicht, is het magneetspoor van het wiellager waarschijnlijk verontreinigd. In het storingsgeheugen van de ABS-regeleenheid is een storingsmelding over de ABS-sensor rechts en/of links opgeslagen. Om dit probleem op te lossen, dient u het magneetspoor te reinigen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- ABS-sensor voor uitbouwen.
- Met een zachte doek, door het montagegat van de ABS-sensor, het magneetspoor op het wiellager reinigen.
- ABS-sensor opnieuw inbouwen.
- Afhankelijk van de opgeslagen storingsmelding ook aan de andere zijde reinigen.
- Storingsgeheugen wissen.
- Proefrit maken en controleren of het ABS-controlelampje niet opnieuw oplicht.