



## **Citroen C3**

### **Alle modellen met benzinemotor**

#### **Motor schokt en gaat uit.**

Als de motor van deze auto is schokt en/of uitgaat, is de stekkerverbinding tussen krukstoerentalsensor en de aansluitkabel mogelijk losgeraakt. Door een slechte vergrendeling van de stekker raakt de stekkerverbinding los en ontstaan de hierboven genoemde problemen. Om dit op te lossen, dient u een extra klem aan de stekkerverbinding te monteren zodat deze niet opnieuw kan losraken.

De extra klem is verkrijgbaar bij de dealer.

**Flits-info**