



## **Daewoo**

## **Nubira**

## **Bouwjaar: 1997 - 1999**

### **ABS-controlelampje brandt**

Bij het bovengenoemde type auto is het mogelijk dat het ABS-controlelampje aan en uit gaat wanneer de handrem is aangetrokken. In het storingsgeheugen is geen foutcode geregistreerd. In dit geval moet nadat de stijlbeleding is verwijderd het massapunt in het bovenste deel van de linker-A-stijl worden gecontroleerd. Indien nodig moeten op deze plaats lakresten worden verwijderd, zodat de massakabel goed contact maakt. De schoongemaakte massa-aansluiting moet vervolgens worden behandeld met een geschikt anticorrosiemiddel.