



Fiat

Punto (188)

Bouwjaar: vanaf 09-1999

Motor: 1,2 i (44 KW)

Motorcontrolelampje knippert/ foutcode P1300

Bij deze auto's kan het motorcontrolelampje tijdens het rijden gaan knipperen, terwijl er geen klachten zijn. Als tegelijkertijd een storing met de foutcode P1300 (aanleren impuls wiel) in de motorregeleenheid is opgeslagen, kan het opnieuw aanleren van het impuls wiel het probleem oplossen. Controleer eerst echter of alle onderdelen van de ontsteking in orde zijn.

Aanleerproces impuls wiel:

- Breng de motor op bedrijfstemperatuur (> 80 °C) en zet de motor uit.
- Start de motor, laat de motor draaien met een stationair toerental en schakel alle grote stroomverbruikers (licht, verwarming, airco) uit.
- Geef 3x na elkaar gas tot een toerental dat hoger is dan 5000 toeren en laat het pedaal tussendoor steeds volledig opkomen. Wacht tussen het gasgeven tot de motor weer stationair draait.
- Zet de motor uit en wacht tenminste een minuut terwijl het contact is uitgeschakeld.
- Start de motor en controleer of het motorcontrolelampje uitgaat.
- Maak een proefrit.