



Fiat Stilo ***Vanaf bouwjaar 2000*** ***Alle modellen met 1.6 16V motor***

Motorloopp problemen tijdens de warmlooppfase.

Wanneer er bij deze auto's tijdens de warmlooppfase problemen met de motorloop zijn, die ophouden zodra de motor op bedrijfstemperatuur is, ligt dit mogelijk aan de motorregeleenheid. Aan de hand van der storingssymptomen kan de indruk ontstaan, dat de MAP-sensor defect is. Als deze na controle niet defect blijkt te zijn en ook in het storingsgeheugen geen fout is opgeslagen, kan het probleem worden veroorzaakt door defecte software in de motorregeleenheid. Om de storing op te lossen, dient u de software te updaten om de motorregeleenheid weer up to date te brengen.

Flits-info