



Ford Focus **Bouwjaar 08/1998 - 09/2000** **Alle modellen met centrale** **vergrendeling en afstandsbediening**

Afstandsbediening heeft gering bereik of functioneert niet goed.

Wanneer de afstandsbediening van deze auto's een te gering bereik heeft of het tijdelijk niet doet, wordt dit mogelijk veroorzaakt door de centrale veiligheidsmodule. Deze module heeft een te gering bereik en communiceert niet met de afstandsbediening. Om dit probleem op te lossen, dient u een gemodificeerde module en extra kabelantenne in te bouwen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Bouw de centrale veiligheidsmodule, rechtsachter het handschoenenvak, uit.
- Maak de stekkers van de module los.
- Sluit de aansluiting van de extra kabelantenne aan de vrije pin 9 van de groene stekker.
- Sluit de nieuwe module aan en bouw deze in.
- Leg de kabelantenne langs de kabelboom tot aan de bestuurderskant. Maak de instaplijst aan de bestuurderskant los en leg de kabelantenne onder de instaplijst langs de dorpel verder.
- Monteer de instaplijst terug op zijn plaats.

N.B.:

Vanaf oktober 2000 zijn een gemodificeerde centrale veiligheidsmodule en kabelantenne standaard af fabriek ingebouwd.

Flits-info

