



Ford

Galaxy vanaf bouwjaar 2001

Met 2,0L / 2,3L benzinemotor

Slecht rijgedrag in middelste toerengebied.

Als het rijgedrag van deze auto's slecht is en de maximumsnelheid niet wordt gehaald, is er mogelijk sprake van een softwareprobleem in de motorregeleenheid. In dit geval kan een verkeerde kalibratie van de octaangetalaanpassing het probleem zijn. Om dit probleem op te lossen, dient u nieuwe, bijgewerkte software op de motorregeleenheid te installeren.

Auto's vanaf bouwjaar juni 2002 beschikken af fabriek over de nieuwste software.

Flits-info