



Jaguar X – type en S - type vanaf bouwjaar 2000 met benzinemotor vanaf chassisnummer C00294

Motorcontrolelampje (MIL) brandt Storingcode P0341, P0343, P0346

Wanneer de bovengenoemde storingcodes uit het storingsgeheugen worden afgevraagd, duidt dit doorgaans op een defecte nokkenassensor.

Hier kan ook een defecte bougie de oorzaak zijn. Bij een slechte weerstandswaarde van de bougies kunnen er overslagen optreden die door de On-Board-Diagnose als onjuiste nokkenasstand worden beoordeeld.

Het waarschuwingslampje „Motorstoring“ wordt geactiveerd (afb.1).

Om de bougies via een eenvoudige testprocedure uit te sluiten gaat u als volgt te werk.

Weerstandswaarde van de bougie via een ohm-meting testen (afb.2).

Als de waarde onder 1000 ohm ligt, wordt aangeraden de bougies te vervangen door bougies met de Jaguar type-aanduiding XW 4E-12405 of NGK PTR6D-13 .

