



Mercedes Benz E-klasse (W124) met motornr. 111.960 of 104.942/992

Motor slaat af tijdens het rijden.

Wanneer bij dit type auto de motor tijdens het rijden kort weigert of helemaal afslaat, dan kan dit worden veroorzaakt door een defect soldeerpunt in het relais voor overspanningsbeveiliging. Deze storing treedt slechts sporadisch op en wordt niet geregistreerd in het storingsgeheugen.

Om de storing op te lossen moet het onderdeelnummer van het relais worden gecontroleerd, en indien nodig moet het relais worden vervangen.

Oud onderdeelnummer: 000 540 52 45

Nieuw onderdeelnummer: 000 540 67 45

Flits-info

