



## **Mercedes Benz W 202 tot 30-09-1995 Alleen voertuigen met motormeter combi-instrument**

### **Kilometerteller functioneert tijdelijk niet**

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door het combi-instrument. Bij hoge buitentemperaturen is het mogelijk dat de naald van de kilometerteller aan de aanslagstift 'vastkleeft' en pas bij een snelheid van 40 km/uur weer losraakt. In dit geval moet over de stift een kleine rubberen huls worden geschoven.

Ga als volgt te werk:

- Combi-instrument demonteren.
- Glazen behuizing verwijderen.
- Vervolgens de huls over de aanslagstift schuiven. Hiervoor draait u de wijzernaald voorzichtig weg van de stift.
- Een pluisvrije doek vochtig maken met water en de naald schoonmaken terwijl deze tegen de aanslagpositie ligt. Voor het monteren van de glazen behuizing moet worden opgelet dat er zich geen vingerafdrukken of stofdeeltjes op de meters bevinden.
- Glazen behuizing weer bevestigen.
- Combi-instrument inbouwen.
- Controleren of alles goed functioneert.