



## **Opel Astra-G bouwj. 2000 – 2002 Corsa-C bouwj. 2001 – 2002 Met dieselmotor (Y17DT / Y17DTL)**

### **De motorcontrolelampen lichten op, de motor springt slecht aan.**

Wanneer bij deze voertuigen de motorcontrolelamp oplicht en de motor slecht aanspringt dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door defecte gloeispalen.

Voor de foutendiagnose moet het foutengeheugen met een diagnosetoestel uitgelezen worden. Indien de foutencode **P0380** (gloeispalen - stroomkringloop A defect) in het stuurtoestel opgeslagen is, moet het motornummer gecontroleerd worden. Indien het nummer lager is dan 346918 moeten alle gloeispalen worden vervangen om de storing te verhelpen.

Na de reparatie moet het foutengeheugen gewist en de werking van de gloei-installatie gecontroleerd worden.