



Opel Astra G tot modeljaar 2001 diesel, kenletters: Y17DT, Y17DTL

Motorcontrolelampje gaat branden

Wanneer bij deze auto's het motorcontrolelampje gaat branden en in het storingsgeheugen de code P1651 (regelapparaat injectiepomp, storing CAN-databus) is vastgelegd, dan kan dit worden veroorzaakt door een gebrekkige communicatie tussen de regelapparaten van de motor en de injectiepomp.

Als er sprake is van deze storing, moeten de spanning en massa van de regelapparaten worden gecontroleerd en het storingsgeheugen moet worden gewist. Wanneer het probleem zich opnieuw voordoet, moet het regelapparaat opnieuw worden geprogrammeerd. In een heel enkel geval is het regelapparaat defect.