



## **Opel Astra H Modeljaar: 2004 + 2005 Motor: Z17DTL + Z17DTH**

### **Slecht startgedrag door onvoldoende voorgloeitijd**

Bij deze auto's kan de motor slecht starten omdat het het voorgloeiconrolelampje vertraagd oplicht. Door een softwarefout in het combi-instrument is het mogelijk dat het voorgloeiconrolelampje pas drie seconden na het inschakelen van het contact oplicht.

In die 3 seconden probeert de klant de motor echter te starten, omdat hij ervan uitgaat dat het voorgloeien al is beëindigd. Een software-update kan dit probleem oplossen. In het andere geval dient u de klant op deze bijzonderheid te wijzen. Auto's met chassisnummers vanaf WOLOAHL3552099470 zijn af fabriek voorzien van gemodificeerde software.