



Opel Vectra B Vanaf bouwjaar 1996

ABS-lampje gaat branden, foutcode 37 in het regelapparaat.

Wanneer bij dit type auto het ABS-waarschuwinglampje gaat branden en de foutcode 37 in het ABS-regelapparaat is geregistreerd, dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door een slechte massaverbinding. De foutcode 37 betekent "onderbreking – toevoer remlichtschakelaar". Het gaat om de massaverbinding bij punt 6 in de kofferruimte van de auto (zie afbeelding).

Om de storing op te lossen, moet de massaverbinding worden gereinigd.

Daarna moet het storingsgeheugen worden gewist en moet worden gecontroleerd of het systeem correct functioneert.

Binnenaanzicht – afsluitplaat kofferruimte

