



## **Opel Vectra-B met motor 1,8 l en 2,0 l (X18XE, X20XEV)**

### **Motor slaat slecht aan, slechte motorloop, storingscodes opgeslagen.**

Wanneer bij deze voertuigen wordt geconstateerd dat de motor slecht aanslaat, de motor slecht loopt en storingscodes zijn opgeslagen, kan dit de volgende oorzaak hebben: door terugslag van de motor (verkeerde regeltijden, ontstekingsterugslag) tijdens het starten, worden de storingscodes P0345 en P0340 opgeslagen.

Om dit "terugslaan" te verhelpen, dient u het volgende te controleren en eventueel te corrigeren/vervangen:

1. Controleer de regeltijden en de tandriemspanning.
2. Controleer de afstand tussen de krukassensor en het detectorwiel – maximaal 1,5 mm.
3. Controleer de kabel en de stekker tussen de krukassensor en de regeleenheid.

Als laatste wist u het storingsgeheugen.