



Opel Vectra-B Alle modellen

De afstandsbediening van de centrale vergrendeling functioneert niet of slecht.

Wanneer bij dit type auto de afstandsbediening voor de centrale vergrendeling niet of alleen slecht functioneert, dan ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een ontoereikende aandrukkracht tussen de batterij en het contactvlak in de handzender.

Om de storing op te lossen moet het contactvlak iets verder worden gebogen, zodat de aandrukkracht wordt vergroot. Om uit te sluiten dat het probleem wordt veroorzaakt door een lege batterij, moet deze tegelijkertijd worden vervangen.

Flits-info