



OPEL Vectra B, 1996 - 2002

OPEL Tigra, 1995 - 2000

OPEL Astra F, 1992 – 1998

OPEL Corsa B, 1993 – 2000

Met motorcode X16XEL

Motor valt soms uit

Geen ontstekingsvonken

Probleem:

De motor kan sporadisch uitvallen.
Een uitlezing van het foutgeheugen brengt geen foutmeldingen aan het licht. Het is mogelijk dat tegelijkertijd geen ontstekingsvonken bij de bougies worden waargenomen.

Oorzaak:

Mogelijk defecte massaverbinding tussen bobine en gasklephuis.

Oplossing:

Bekabeling en klemmen van massaverbinding van bobine controleren en indien nodig repareren. Hierbij is het ook aanbevolen de bevestigingsschroef door een met tin gecoate schroef te vervangen. (Opel Katalog - Nr. 11 095 432)