



## **Peugeot 206**

**met motor: 1,1 i, 1,4i, 1,6i, 2,0i, 1,9D,  
2,0HDI**

### **Uitval elektrische systemen, rook uit het combi-instrument.**

Wanneer er bij deze auto's diverse elektrische systemen uitvallen en er rook uit het combi-instrument komt, is de massakabel mogelijk defect. Het gaat hier om de massakabel tussen de accu en de versnellingsbak. De kabel is hier bij de kabelschoen aan de kant van de versnellingsbak gebroken. Om dit op te lossen, dient u de massakabel te repareren en zodanig te leggen dat er geen spanning op staat. Doorgebrande zekeringen moeten worden vervangen. Als er rook uit het combi-instrument is gekomen, moet ook deze worden vervangen.

**Flits-info**

