



## **Renault Megane II, Scenic II Met 1,9 L dci dieselmotor (F9Q...)**

### **Stationair onregelmatig, vermogensverlies, motorcontrolelampje licht op.**

Deze problemen worden mogelijk veroorzaakt door een defect uitlaatgasrecirculatieventiel. Olieresten verkleinen de openingsdoorsnede van het ventiel of laten het ventiel stroever bewegen of zelfs volledig vastplakken. In het storingsgeheugen van de motorregeleenheid kunnen verschillende foutcodes (bijv. P0172, P0400, P0401) zijn opgeslagen. Om het probleem op te lossen, dient u het uitlaatgasrecirculatieventiel te vervangen. Daarna dient u het storingsgeheugen te wissen.

Om te voorkomen dat het probleem zich opnieuw voordoet, dient u ook de oorzaak van de olieresten aan te pakken. Dit kunnen bijv. storingen in de motorontluchting, de turbocompressor, de cilinders of het motormanagement zijn.

