



Saab 9-3

Kabel van zijaanrijdingssensoren beschadigd.

Bij deze auto's kunnen de kabels van de zijaanrijdingssensoren in de portieren worden beschadigd. Wanneer de kabels beschadigd zijn, valt het airbagsysteem uit. Om dit probleem op te lossen, gaat u als volgt te werk:

- Verwijder de bekleding en de folie (afdichting tegen water) van het portier.
- Controleer de kabelbundel op beschadiging. In geval van beschadiging dient u de kabelbundel te vervangen en met een tweede clip te beschermen tegen nieuwe beschadigingen (afb.).
- Ook als de kabelbundel niet is beschadigd, dient u de kabels met een tweede clip vast te zetten (afb.).
- Monteer folie en bekleding van het portier (let op: controleer of de portierfolie goed is bevestigd en afdicht, zodat er geen water in het interieur kan komen)).
- Wis het storingsgeheugen.

Bij klachten dient u de kabels aan de bestuurderskant én de passagierskant te controleren.

