



Smart City, Cabrio, Fortwo Alle modellen met benzinemotor Bouwjaar 1998 - 2003

Motortoerental schommelt tussen 900 - 1300 /min⁻¹

Wanneer het toerental van de motor bij deze auto's schommelt tussen 900 – 1300 /min⁻¹, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een vervuilde gasklepschakelaar en/of verontreinigde inlaatspruitstukdruksensor. Om de storing vast te stellen, dient u het storingsgeheugen uit te lezen met een daartoe geschikt diagnoseapparaat. Als er geen storingen zijn opgeslagen, dient u met de functie "Meetwaardeblokken lezen, werkelijke waarden weergeven" de werking van de gasklepschakelaar en de inlaatspruitstukdruksensor te controleren. Als er afwijkingen zijn tussen de gewenste en werkelijke waarden, moeten de defecte onderdelen worden vervangen.

Flits-info

