



Toyota

RAV 4, Corolla, Avensis , Previa

Bouwjaar: 2000 tot 2003

Motorcode: 1CD-FTV

Startproblemen en geen vermogen

Motorcontrolelampje brandt.
Storingscode P0627 , P1228
“Onderbreking brandstofpomp en kortsluiting in het stroomcircuit“

Wanneer de bovengenoemde storingscodes worden opgeslagen en er tegelijkertijd onvoldoende opvoervermogen van de hogedrukpomp wordt geconstateerd, kan dit te maken hebben met defecte zuigslagstuurventielen.

Bij deze voertuigen worden geen opvoerpompen ingebouwd. In plaats hiervan nemen twee stuurventielen op de hogedrukpomp de brandstofaanzuiging uit de tank over.

Wij raden de volgende handelwijze aan:

- Elektrische aansluitstekker van de ventielen verwijderen
- Weerstandswaarde van de ventielen met de ohmmeter controleren

De weerstandswaarde moet exact tussen 1,5 en 1,7 ohm liggen. Als deze waarde ook maar met 0,1 ohm is overschreden, moeten de zuigslagstuurventielen worden vervangen.

Maatregel: originele Toyota reparatieset gebruiken.

0422127011 keramische - zuigslagstuurventielen (2 stuks)

2211827010 bevestigingsset, bouten (4 stuks)