



Audi A4

Met koplampenreinigingsinstallatie (SRA)

Vanaf bouwjaar 11-2000

SRA lekt

Het bovengenoemde probleem kan meerdere oorzaken hebben:

- Hefcilinder achter bij afdichtring lek.
- Hefcilinder bij slangaansluiting lek.
- Slangkoppelingen lek.
- Aansluiting (snelkoppeling) van de pomp (SRA) lek.
- Houder spuitopeningen vastgevroren.

In dit geval gaat u als volgt te werk:

- Controleer of er direct bij de hefcilinder water naar buiten lekt. Zo ja: vervang de cilinder.
- Als de slangaansluiting van de hefcilinder lekt: controleer de O-ring op beschadigingen. De O-ring indien nodig vervangen. De oude afdichtringen zijn blauw, de gemodificeerde ringen zwart.
- Komt er bij de verbindingen tussen de slangen water naar buiten, plaats dan slangklemmen op de uiteinden.
- Controleer de snelkoppeling op lekkage; indien nodig vervangen.
- Vet de houder van de spuitopeningen iets in.

Flits-info

