



Audi A4 (B6) **Bouwjaar van 11-2000 – 06-2004** **Alle auto's met xenonkoplampen** **en D1S-lamp**

Uitval van xenonkoplampen

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defect voorschakelapparaat. De klant merkt dat er tijdens het rijden over oneffenheden zoals bielzen, putdeksels enz. dat er een koplamp uitvalt of dat er bij het inschakelen van het dimlicht maar één koplamp inschakelt. Voordat u echter het voorschakelapparaat van de betreffende koplamp vervangt, dient u echter eerst alle mogelijke storingsbronnen te controleren.



- Meet de spanningsvoorziening van de koplamp. Aan de passagierszijde tussen PIN 5 (geel-wit) en PIN 10 (bruin). Aan de bestuurderszijde tussen PIN 5 (geel-zwart) en PIN 10 (bruin).
- Controleer de doorgang van de kabels in de koplamp (de beide kabels tussen centrale stekker en voorschakelapparaat).
- Controleer de werking van de xenonlamp, bijvoorbeeld door deze in de andere koplamp te plaatsen.
- Als deze tests geen klachten opleveren, kunt u het voorschakelapparaat (zie afb.) vervangen. Het voorschakelapparaat is aan de achterzijde van de koplamp geschroefd.