



VW Golf, Bora, Passat Modeljaar 1999 met diefstalalarm en interieurbewaking

Interieurlampjes gloeien.

Wanneer bij deze auto's na het afsluiten binnen korte tijd (ca. 30 sec.) de kofferruimte wordt geopend, kunnen de interieurlampjes beginnen te gloeien. Deze fout wordt veroorzaakt door keerstromen. Na ca. 70 minuten worden de interieurlampjes weer uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen dient u in het voorste interieurlampje een adapterleiding met een diode te monteren om de keerstroom te voorkomen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

- Bouw het voorste interieurlampje uit.
- Trek de stekker van het interieurlampje los en plaats de adapterleiding tussen interieurlampje en stekker.
- Monteer het interieurlampje en controleer de werking.