



VW Golf V Alle auto's

Controlelampje voor verlichting licht na modificatie op.

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door de uitvalcontrole van de verlichting. In veel Golf V auto's zijn af fabriek mistlampen ingebouwd. Als er in de auto bochtenlicht wordt gemonteerd, dienen de mistlampen te worden verwijderd (bij de voertuigspecifieke sets van Hella). De uitvalcontrole constateert dat er geen mistlampen zijn en geeft dit aan door het controlelampje in de cockpit te laten oplichten. Om te voorkomen dat deze storingsmelding opnieuw verschijnt, kunt u de mistlampfunctie deactiveren door een hercodering uit te voeren. Deze hercodering kan met sommige diagnostestesters worden uitgevoerd. Hiertoe gaat u als volgt te werk:


- Selecteer het voertuig.

Afhankelijk van de tester vindt de volgende stap plaats via het menu Codering en bij andere testers via het menu Regeleenheid selecteren. We gebruiken hier de tweede variant als voorbeeld.


- Selecteer de regeleenheid Centrale elektronica
- Selecteer de menufunctie Codering
- Selecteer vervolgens een bytenummer. In dit geval is het bytenummer 00 (zie afb. 1).
- Vervolgens verschijnt een lijst met uitrustingsvarianten. Om de mistlampfunctie te deactiveren, hoeft u alleen bij Bit/0 het vinkje voor aanwezige mistlampen te verwijderen (zie afb. 2).
- Neem deze instelling over



- Schakel het contact uit en opnieuw in. De functie is gedeactiveerd.
- Wis vervolgens het storingsgeheugen.



Afb. 1



Afb. 2