



## **Mercedes**

### **Type: 170, 202, 208, 210**

#### **Mistlampen functioneren niet**

Bij de bovengenoemde voertuigen kunnen contactproblemen het uitvallen van de mistlampen veroorzaken.

Door een onvoldoende contactdruk op de massa-aansluiting van de stekkerverbinding naar de H1-gloeilamp, kan de stekkerverbinding te warm worden. Dit leidt in veel gevallen tot het uitvallen van de mistlampen. Mercedes stelt in dergelijke gevallen een speciale reparatiekabel ter beschikking. Hierbij wordt de stekkeraansluiting door middel van soldeerverbindingen (bijvoorbeeld Hella CWT-soldeermoffen) vernieuwd.

Advies: vernieuw ook meteen de gloeilamp. In de verlichtingscatalogus van Hella vindt u diverse H1-uitvoeringen.