



Mercedes-Benz E-Klasse Bouwj.: tot begin 1997

Uitval van de halogeen stadslichtgloeilampen

Spanningspieken in het boordnet kunnen schadelijk zijn voor de gevoelige halogeen stadslichtgloeilampen. Deze pieken treden vooral op bij het starten met ingeschakelde verlichting.

De klant moet er op worden gewezen, dat de verlichting bij het starten van de motor moet zijn uitgeschakeld.

