




Opel Astra G **Alle modellen vanaf bouwjaar 1999**

Geluiden uit de omgeving van de binnenverlichting.

Wanneer bij dit type auto geluiden hoorbaar zijn uit de omgeving van de binnenverlichting, dan kan de oorzaak hiervan in de binnenverlichting liggen. Door te veel speling tussen de montageopening en de bevestigingshaak van de binnenverlichting klappert deze in de handgreep. Om het klapperende geluid kwijt te raken, gaat u als volgt te werk:

- De binnenverlichting demonteren.
- Een circa 3 mm lang stuk afsnijden van een waterslang van de ruitensproeierinstallatie.
- Het stuk slang op de bevestigingshaak van de binnenverlichting schuiven.
- Binnenverlichting weer monteren en controleren of alles nu goed vast zit.



Bevestigingshaak met
stuk slang