



**Opel Corsa-B, bouwjaar tot 1993**  
**Tigra, bouwjaar tot 1995**  
**Astra-F, bouwjaar tot 1992**  
**Vectra-B, bouwjaar tot 1996**  
**Calibra, bouwjaar tot 1990**  
**Omega-B, bouwjaar tot 1994**

## **Hendel van richtingaanwijzer keert niet automatisch terug naar middenstand.**

Als de hendel van de richtingaanwijzer na gebruik niet terugkeert naar de middenstand, terwijl de hendel op zich in orde is, kan dit worden veroorzaakt door het volgende: De hendel is verkeerd of slechts aan één zijde gemonteerd op de stuurkolom.

Om het probleem op te lossen moet u de kap van de stuurkolom verwijderen en de hendel op de juiste wijze vastzetten. Een nieuwe hendel is dan niet nodig.

