



## **Opel Vectra-C Bouwjaar van 2003 tot 2005 Alle auto's met AFL (Adaptive Front Lighting)**

### **Controlelampje van verlichting licht op.**

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte voedingsmodule. In het storingsgeheugen kunnen bovendien de storingscodes B1461 en B1462 zijn opgeslagen. Dit probleem doet zich voornamelijk voor op straten met een slecht wegdek. Daarom dient u dit na te gaan bij de klant. Het probleem is relatief eenvoudig te constateren. Wis eerst het storingsgeheugen en ga vervolgens met de auto op een straat met slecht wegdek rijden. Afhankelijk van de staat van de weg, zal de storing na korte tijd worden weergegeven. In dit geval dient u de betreffende voedingsmodule van de koplamp te vervangen. Omdat de module onder aan de koplamp is gemonteerd (zie afb.), dient u de koplamp eerst te demonteren.

Vanaf chassisnr.: W0L0ZCF6851100331 is een nieuwe module ingebouwd.

