




Opel Zafira 2.0 DI 16V **Vanaf bouwjaar 10 / 1999**

Gloeilamp van het rechterdimlicht vervangen


De gloeilamp (H7) voor het rechterdimlicht is bij dit type auto slecht toegankelijk. Om beschadiging en verontreiniging van het glas van de gloeilamp te voorkomen, moet bij het vervangen als volgt te werk worden gegaan:

- Stekker van de luchtmassameter (afbeelding 1 / positie 1) losmaken (vergrendeling aan de onderzijde losmaken).
- Ontluchtingsslang verwijderen van het klepdeksel (afbeelding 1 / positie 2).
- Slangverbinding van de turbolader verwijderen (afbeelding 1 / positie 3).
- 4 bevestigingsklemmen van het bovenste deel van het luchtfilterhuis losmaken.
- Bovenste deel van het luchtfilterhuis demonteren.
- Onderste deel van het luchtfilterhuis demonteren (verwijderen hiervoor de aanwezige schroeven).
- Knipper-gloeilamp met houder demonteren (afbeelding 2 / positie 1).
- H7-gloeilamp van het dimlicht compleet met fitting losmaken en verwijderen door deze 45° linksom te draaien (afbeelding 2 / positie 2).

De montage vindt in omgekeerde volgorde plaats.



Afbeelding 1



Afbeelding 2